

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM731、PM741、PM761、PM771)

2019年1月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式 (モデルコード)	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正 バルブ 形状	LED 適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
up! (アップ)	AACHY (12)	12.09~	クロスup含む ※GTI、e-upを除く	H4		○		HB4	○	PM075推奨(PM731はフォグランプの バルブ挿入口干渉部分の加工必要))	
	AADKR (12)	18.06~	GTI	H4		○					PM075推奨(PM731はフォグランプの バルブ挿入口干渉部分の加工必要))
イオス	1FB	06.10~10.06		D1S		—		HB4	調		
ゴルフ5	1KB (1K)	04.6~05.09		H7	H7	—	—	HB4/H11	○/○	HB4: ・PM075推奨(PM731はフォグランプの バルブ挿入口干渉部分の加工必要)) ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要 H11: ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要	
				H7	D2S	—	—				
		05.10~09.03		H7	H7	—	—	HB4/H11	○/○	HB4: Gti ・PM075推奨(PM731はフォグランプの バルブ挿入口干渉部分の加工必要)) ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円) 必要 H11: Gti以外 ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要	
				H7	D2S	—	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM731、PM741、PM761、PM771)

2019年1月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式 (モデルコード)	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正 バルブ 形状	LED 適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
ゴルフ6	1KC (5K)	09.4~13.02		H15	H7	—	—		HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要 ・コーナリングランプ連動車はキャンセラー(LEP0001、税別15,000円)と電源リレーハーネス タイプC (BAP0018、税別12,800円、要加工)必要
		09.09~13.02	GTI	D1S		—			H8	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
		10.09~13.02	R	D1S		—			—	—	
ゴルフ7	AUC (5G)	13.04~17.04		H15	H7	—	—		H11	○	
				D3S		—			H11	○	
			GTI (13.08~17.04)	D3S		—			LED	—	
		R (14.02~17.04)	D3S		—			—	—		
	AUC (BQ)	17.05~		調	調	調	調		H11	○	
			LED		—			LED	—		
GTI			LED		—			LED	—		
	R	LED		—			—	—			
ゴルフ5 ヴァリアント	1KA	07.9~09.10		H7	H7	—	—		HB4/H11	○/○	HB4: ・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要 H11: ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
				H7	D2S	—	—				
ゴルフ6 ヴァリアント	1KC	09.11~13.12		H15	H7	—	—		HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要 ・コーナリングランプ連動車はキャンセラー(LEP0001、税別15,000円)と電源リレーハーネス タイプC (BAP0018、要加工)必要
				D1S		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM731、PM741、PM761、PM771)

2019年1月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

フォルクスワーゲン

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式 (モデルコード)	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正 バルブ 形状	LED 適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
ゴルフ7 ヴァリアント	AUC	14.01~17.04		D3S	—			H11	○		
		17.05~		調	調	調	調		H11	○	
ゴルフ7 オールトラック	AUC	15.07~17.04		D3S	—			H11	○		
		17.05~		LED	—			H11	○		
ゴルフ トゥーラン	1TA、1TB (1T1)	04.04~07.03		H7	H7	—	—		HB4	調	
				D2S		—					
	1TB、1TC (1T2)	07.04~10.12		H7	H7	—	—		HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
				D1S		—					
	1TC (1T3)	11.01~13.04		H15	H7	—	—		H8/H11	○/○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
				D3S		—					
1TC	13.05~15.12		D3S	—			HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要 (付属コンデンサー不要)		
1TC	16.01~	16.01フルモデルチェンジ		H7	H7	—	—		—	—	ハロゲンヘッドライト車はフォグランプ無し
				LED		—			H11	○	R-Lineはフォグランプ無し
ゴルフ カブリオレ	1KC	11.09~14.03		D1S	—			HB4	調		
ゴルフプラス	1KB	05.11~08.06		H7	H7	—	—		HB4	調	
シロcco	13C	09.5~14.03		D1S	—			HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要	
		10.2~14.03	R	D1S	—			—	—	フォグランプ無し	
シャラン	7N	10.11~15.08		D3S	—			H8	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要	
	7N	15.09~	15.09フルモデルチェンジ	D3S	—			調	調		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM731、PM741、PM761、PM771)

2019年1月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)



- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式 (モデルコード)	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正 バルブ 形状	LED 適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
ティグアン	5NC	08.09~11.10		D1S		—			HB4	調	
		11.11~16.12		D3S		—			HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
	5NC(AD)	17.01~	17.01フルモデルチェンジ	H7	H7	—	—		H8	調	
トゥアレグ	7LA	03.9~07.04		H7	D1S	—	—		HB4/H11	○/○	HB4: ・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要 H11: ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
		7LB	07.05~11.01		D1S		—			H11	調
	7PC (7P)	11.02~18.04		D3S		—			HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
	パサート	3BA,3BB (B5)	02.04~06.03	ワゴン含む	H7	H7	—	—		H3	—
H7					D2S	—	—				
3C (B6)		06.04~06.12		H7	D2S	—	—		HB4	調	
		07.01~10.01		H7	H7	—	—		HB4	調	
3CC (B7)		11.05~15.06		D1S		—			HB4	調	
				D3S		—			H11	調	
3CC (3G、B8)	15.07~	15.07フルモデルチェンジ	H9	H7	調	—		H8	○		
パサート ヴァリアント	3C (B6)	06.04~06.12		H7	D2S	—	—		HB4	調	
		07.01~10.01		H7	H7	—	—		HB4	調	
	3CC (B7)	11.05~15.06		D1S		—			HB4	調	
				D3S		—			H11	調	
	3CC (3G)	15.07~	15.07フルモデルチェンジ	H9	H7	調	—		H8	○	
				LED	LED	—	—				
パサートCC	3CB、3CC	08.11~12.07		D1S		—			HB4	調	
フォルクスワーゲンCC	3CC	12.07~16.07		D3S		—			H8	調	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM731、PM741、PM761、PM771)

2019年1月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式 (モデルコード)	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正 バルブ 形状	LED 適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
ニュービートル	9CA	99.09~05.10		H1	H1	—	—		H1	—	
		05.10~10.12		H7	H7	—	—		H11	○	
		05.04~10.12		H1	D2S	—	—		H1	—	
ザ・ビートル	16CBZ	12.04~16.08		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要 ・要加工(灯体後部の樹脂部品との干渉部分を削る)
				DLS		—					
		16.09~		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
				DLS		—					
ポロ	9NBBY	02~05.08		H1	H7	—	—		HB4	調	
	9NBKY	05.9~09.09		H1	H7	—	—		HB4	調	
	6RC (6R)	09.10~14.07		H7	H7	×	×	Lo&Hi:後方スペース不足のため不可	H8	○	
				D3S		—					
	6RC (6C)	14.08~18.02		H7	H7	調	×	Lo:後方スペース不足のため不可	H8	○	
				D3S		—					
				LED	LED	—	—				
AWC(AW)	18.03~		H7	H7	—	—		—	—		
			LED	LED	—	—		H8	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要	
クロスポロ	9NB	06.09~		H1	H7	—	—		HB4	調	
	6RC (6R)	10.06~14.07		H7	H7	×	×	Lo&Hi:後方スペース不足のため不可	HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要)
				D3S		—					
	6RC (6C)	14.08~18.02		H7	H7	調	×	Lo:後方スペース不足のため不可	HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要)
			D3S		—						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。