



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

## 適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセルを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

## ポルシェ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
911	993	1993.08~1997.12		H1	H1	—	—		H3	—	
				H1	D2S	—	—				
	996	1998.01~2001.12		H1	H7	—	—		H7	—	
				H1	D2S	—	—				
		2002.01~2004.07		H11	H7	調	—		H3	—	
				H9	D2S	調	—				
	997	2004.08~2008.06		H9	H7	調	—		H8	調	
				H11	D2S	調	—				
		2008.07~2011.10	コーナリングライトあり	H7	D2S	—	—		H11	調	
H11				D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				
	991	2011.11~2019.06				調	D3S	—	—	—	—
				LED		—					
992	2019.07~			LED		—					
カイエン	955 (9PA)	2002.09~2006.11	初代前期	H7	H7	—	—		H11	調	
				H7	D1S	—	—				
	957 (9PA)	2006.12~2010.02	初代後期	H7	H7	—	—		H11	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				H7	D1S	—	—				
	958 (92A)	2010.03~2014.06		H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
H7				D3S	—	—					
(E3K)	2017.12~			LED		—					
ケイマン	987C	2005.08~2008.10		H9	H7	調	—		H8	調	
				H9	D2S	—	—				
	981C	2012.12~2016.04		H7	D2S	—	—		調	調	
				H9	H7	調	—				
				H7	D3S	—	—				
				H7	DLS	—	—				
718ケイマン	982C	2016.04~		DLS		—		パイセンソ車			
				LED		—					
パナメーラ	970	2009.07~2016.06		H7	D1S	—	—		調	調	
				LED		—					
	(G2H)	2016.07~			LED	LED	—	—			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

**AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表**

2021年6月現在

**適応表の略記号一覧**

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセルを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

**ポルシェ**

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ボクスター	986	1996.10~2004.11		H7	H7	—	—		H7	—	
					D2S	—	—				
	987	2004.12~2008.10		H9	H7	調	—		H8	×	後方スペース不足のため装着不可
				H9	D2S	調	—				
981	2012.06~2016.02		H7	D2S	—	—		調	調		
			H9	H7	調	—					
718ボクスター	982	2016.02~		DLS		—	—	バイクセノン車	—	—	
				LED		—	—				
マカン	95B	2014.04~		H15	H7	—	—		H11	○	キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D3S		—	—				
				LED		—	—		H11/LED	○/—	H11:キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 LED:対応品なし

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。