



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
up! (アップ)	AACHY (12)	2012.10~2015.05	クロスup含む ※e-upを除く	H4		○		・灯体脱着必要 ・promina up!専用システム推奨 PH27J(¥31,000<税込 ¥34,100>)	HB4	○	フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要
		2015.06~2021.03	クロスup含む ※GTI、e-upを除く ブルーモーション対応	H4		○		・灯体脱着必要 ・promina up!専用システム推奨 PH26J(¥37,000<税込 ¥40,700>) ・up!専用システム未使用の場合、 フリッカー防止ユニットType-B (P-HLCBB、7,000円< ¥7,700>)必要	HB4	○	フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要
	AADKR (12)	2018.06~2021.03	GTI	H4		○		・灯体脱着必要 ・フリッカー防止ユニットType-B (P-HLCBB、税別7,000円)必要	HB4	○	フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要
イオス	1FB	2006.10~2010.06		D1S		—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込 ¥16,500>)必要
ゴルフ5	1KB (1K)	2004.06~2005.09		H7	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、 配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4/H11	○/○	HB4: ・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込 ¥16,500>)必要 H11: ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込 ¥16,500>)必要
				H7	D2S	—	—				
		2005.10~2009.03		H7	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、 配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4/H11	○/○	HB4: Gti ・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込 ¥16,500>)必要 H11: Gti以外 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込 ¥16,500>)必要
H7	D2S	—	—								

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセルを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ゴルフ6	1KC (5K)	2009.04~2013.02		H15	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要 ・キャンセル(品番: LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ・コーナリングランプ連動車は上記キャンセルと電源リレーハーネス タイプC (品番: BAP0018、¥12,800<税込¥14,080>、要加工)が必要 ※付属コンデンサー不要
		2009.09~2013.02	GTI	D1S		—			H8	○	キャンセル(品番: LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2010.09~2013.02	R	D1S		—			—	—	
ゴルフ7	AUC (5G)	2013.04~2017.04		H15	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	H11	○	
				D3S		—			H11	○	
			GTI (13.08~17.04)	D3S		—			LED	—	
		R (14.02~17.04)	D3S		—			—	—		
	AUC (BQ)	2017.05~		H9	H7	×	×	Hi: ヒートシンク側面が干渉のため不可 Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	H11	○	
				LED		—					
GTI			LED		—			LED	—		
	R	LED		—			—	—			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

フォルクスワーゲン

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ゴルフ5 ヴァリアント	1KA	2007.09~2009.10		H7	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4/H11	○/○	HB4: ・フォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 H11: ・キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				H7	D2S	—	—				
ゴルフ6 ヴァリアント	1KC	2009.11~2013.12		H15	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ・コーナリングランプ連動車は上記キャンセラーと電源リレーハーネス タイプC(品番:BAP0018、¥12,800<税込¥14,080>、要加工)が必要 ※付属コンデンサー不要
				D1S		—					
ゴルフ7 ヴァリアント	AUC	2014.01~2017.04		D3S		—		Hi: ヒートシンク側面が干渉のため不可 Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	H11	○	
		2017.05~		H9	H7	×	×				
ゴルフ7 オールトラック	AUC	2015.07~2017.04		D3S		—			H11	○	
		2017.05~		LED		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセルを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ゴルフ トゥーラン	1TA、1TB (1T1)	2004.04~2007.03		H7	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	調	
				D2S		—					
	1TB、1TC (1T2)	2007.04~2010.12		H7	H7	—	×	Lo: 玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセル(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D1S		—					
	1TC (1T3)	2011.01~2013.04			H15	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	H8/H11	○/○
			D3S		—						
1TC	2013.05~2015.12			D3S		—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセル(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※ 付属品のコンデンサー不要
1TC	2016.01~	16.01フルモデルチェンジ		H7	H7	—	—		—	—	ハロゲンヘッドライト車はフォグランプ無し
				LED		—			H11	○	R-Lineはフォグランプ無し
ゴルフ カブリオレ	1KC	2011.09~2014.03		D1S		—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセル(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
ゴルフプラス	1KB	2005.11~2008.06		H7	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	調	
シロッコ	13C	2009.05~2014.03		D1S		—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセル(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2010.02~2014.03	R	D1S		—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセルを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
シャラン	7N	2010.11~2015.08		D3S	—			H8	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	7N	2015.09~	15.09フルモデルチェンジ	D3S	—			H8	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
T-クロス	C1D	2019.11~		LED	—			H8	○	PM741推奨(キャンセル不要) PM761を装着する際は、 キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
T-ロック	A1D	2020.07~		ハロゲン	調			—	—	フォグランプ無し	
				LED	—			H8	調		
ティグアン	5NC	2008.09~2011.10		D1S	—			HB4	調		
		2011.11~2016.12		D3S	—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセル(LEP0001、税別15,000円)必要	
	5NC(AD)	2017.01~	17.01フルモデルチェンジ	H7	H7	—	—	H8	○	キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
トウアレグ	7LA	2003.09~2007.04		H7	D1S	—	—		HB4/H11	○/○	HB4: ・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 H11: ・キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D1S	—			H11	調		
	7LB	2007.05~2011.01		D1S	—			H11	調		
	7PC (7P)	2011.02~		D3S	—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセルを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
パサート	3BA,3BB (B5)	2002.04~2006.03	ワゴン含む	H7	H7	—	—		H3	—		
	3C (B6)	2006.04~2006.12		H7	D2S	—	—		HB4	調		
		2007.01~2010.01		H7	H7	—	—		HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D1S	—							
	3CC (B7)	2011.05~2015.06			D3S	—		H11	○	キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要		
	3CC (3G, B8)	2015.07~2021.03	15.07フルモデルチェンジ		H9	H7	調	—		H8	○	
2021.04~				LED	—			調	調	ハロゲンフォグランプあり		
パサート ヴァリアント	3C (B6)	2006.04~2006.12		H7	D2S	—	—		HB4	調		
		2007.01~2010.01		H7	H7	—	—		HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D1S	—							
	3CC (B7)	2011.05~2015.06			D3S	—		H11	○	キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要		
	3CC (3G)	2015.07~2021.03	15.07フルモデルチェンジ		H9	H7	調	—		H8	○	
		2021.04~			LED	—			調	調	ハロゲンフォグランプあり	
パサートCC	3CB, 3CC	2008.11~2012.07		D1S	—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要		
フォルクスワーゲンCC	3CC	2012.07~2016.07		D3S	—			H8	○			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

フォルクスワーゲン

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセルを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ニュービートル	9CA	1999.09~2005.10		H1	H1	—	—		H1	—	
		2005.10~2010.12		H7	H7	—	—		H11	○	
		2005.04~2010.12		H1	D2S	—	—		H1	—	
ザ・ビートル	16CBZ	2012.04~2016.08		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	・キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ・要加工(灯体後部の樹脂部品との干渉部分を削る)
				DLS		—					
		2016.09~		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要 ・キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
	DLS		—								
ポロ	9NBBY	2002.~2005.08		H1	H7	—	—		HB4	調	
	9NBKY	2005.09~2009.09		H1	H7	—	—		HB4	調	
	6RC (6R)	2009.10~2014.07		H7	H7	×	×	Lo&Hi: 後方スペース不足のため不可	H8	○	
				D3S		—			H8	○	
	6RC (6C)	2014.08~2018.02		H7	H7	調	×	Lo: 後方スペース不足のため不可	H8	○	
				D3S		—					
				LED		—					
AWC(AW)	2018.03~		H7	H7	×	×	Hi: 後方スペース不足のため不可 Lo: 玉切れ警告灯点灯のため不可	—	—	ハロゲンヘッドライト車はフォグランプ無し	
			LED	LED	—	—		H8	○	キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
クロスポロ	9NB	2006.09~		H1	H7	—	—		HB4	調	
	6RC (6R)	2010.06~2014.07		H7	H7	×	×	Lo&Hi: 後方スペース不足のため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要)
				D3S		—					
	6RC (6C)	2014.08~2018.02		H7	H7	調	×	Lo: 後方スペース不足のため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要)
			D3S		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。