

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が異なる場合がございます。  
※取付け方や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

FORD			純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考	
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム			補助灯
Ka	WF	99.2~00.1	4灯		H7		H7	
エクスプローラ	FMUX4	91~95	2灯	HB5			×	
	1FMX	95~01.9	2灯	H4			H4D	
	1FME・1FMW	01.10~05.10	4灯	HB3	HB4		HB	
	1FM# #74	05.11~11.08	2灯	H4			×	後方スペース無し
	1FMHK8・1FMHK9	11.05~						
エクスぺディション	1FMLU18	98.11~04.04			HB4		HB	
エスケープ	EPFWF	02.1~06.5	2灯	H4			H4D	
	LFA	06.6~	4灯	HB3	HB4		×	
テルスター	GWER系	97.11~	4灯	H1	H7		H7	
トーラス	FA5	93~96.2	2灯	HB5			×	
フォーカス	FYD	00.3~	4灯		H7		×	遮光板にバルブが干渉する為、取付不可
プロンコ			2灯	特殊形状			×	
マスタング	1FA	93.10~05.05	2灯	HB5			×	
		06.06~	2灯	H4				
リンカーン コンチネンタル	V11E	96~	2灯	HB5			×	
リンカーンLS	1LN	99.10~	4灯	HB3	HB4		×	遮光板にバルブが干渉する為、取付不可
リンカーン MKX		08.09~	4灯		H11		H11	別売キャンセルタイプ3(BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
モンデオ	WFO	94.4~99.3	4灯		H1		×	遮光板にバルブが干渉する為、取付不可
		99.4~03.2	4灯		H7		×	遮光板にバルブが干渉する為、取付不可
		03.2~	4灯		HID		D2S	

※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。  
※備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) と電源リレーハーネス (BAP0009) が必要になる場合がございます。  
※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグラмпに関しては、適応未確認です。