

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

オーディ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
A1	8X	11.01~		H1	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
				D3S		—					
A3 (スポーツバック含む)	8PA/8PB	04.10~08.08		H7	H7	—	—		H7	—	
				D1S/D2S		—					
	8PC	08.09~13.08		D3S		—			H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
	8VC	13.09~16.12	17.01~	D3S		—			H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
				LED		—			—	—	
			D3S		—			—	—		
			LED		—						
A4	8E (B6)	01.6~05.01		H7	H7	—	—		H11	調	
				H7	D1S	—	—				
	8EA/8EB (B7)	05.02~08.02		D1S		—			H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
	8K (B8)	08.04~12.03	12.04~16.01	D3S		—			H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
				D3S		—					
	BWC	16.02~		D3S		—			—	—	
A4 アバント	8E (B6)	02.2~05.01		H7	H7	—	—		H11	調	
				H7	D1S	—	—				
	8E (B7)	05.02~08.07		D1S		—			H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
	8KC (B8)	08.08~12.03	12.04~16.04	D3S		—			H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
				D3S		—					
	BWC	16.04~		D3S		—			—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

アウディ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
A5 (スポーツバック含む)	8TC (B8)	08.02~11.12		D3S		—		H11	○	・キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要 ・要加工(灯体後方の樹脂部品との干渉部分を削る)	
		12.01~17.03		D3S		—		H8	○	・キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要 ・要加工(灯体後方の樹脂部品との干渉部分を削る)	
	FSC	17.04~		HID LED		— —		— —	— —		
A5 カブリオレ	8FC (B8)	09.08~11.12		D3S		—		H11	○	・キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要 ・要加工(灯体後方の樹脂部品との干渉部分を削る)	
		12.01~		D3S		—		H8	○	・キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要 ・要加工(灯体後方の樹脂部品との干渉部分を削る)	
A6	4BA (C5)	97.09~04.06		H7	H1	—	—	H3	—		
	4FC (C6)	05.06~06.07		D2S		—		H7	—		
		06.08~08.12		D1S		—		H7	—		
		09.01~11.07		D3S		—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
	4GC (C7)	11.08~		D3S		—		調	調		
			LED		—		調	調			
A6 ハイブリッド	4GC	11.08~		LED		—		—	—		
A6 アバント	4FC	05.06~06.07		D1S		—		H7	—		
		06.08~08.12		D2S		—		H7	—		
		09.01~12.01		D3S		—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
	4GC	12.02~		D3S		—		調	調		
				LED		—		調	調		
A6 オールロード	4FA (C6)	06.09~09.01		D1S/D2S		—		H7	—		
	4GC (C7)	12.08~14.05		D3S		—		調	調		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

オーディオ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
A7 スポーツバック	4GC	11.05~		D3S	—			調	調		
				LED	—			—	—		
A8	4EB (D3)	04.02~10.11		D2S	—			H7	—		
	4HC (D4)	10.12~14.02		LED	—			—	—		
		14.03~		LED	—			—	—		
Q3	8UC	12.05~		D3S	—			H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
				LED	—			—	—		
Q5	8RC	09.06~12.10		D3S	—			H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
		12.11~17.09		D3S	—			H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
Q7	4LB	06.10~09.09		D1S	—			H7	—		
		09.10~		D3S	—			H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
				LED	—			—	—		
TT	8NAPXF (A4)	99.10~06.09		H7	H1	—	—	H3	—		
	8JB/8JC (A5)	06.10~10.08		D1S	—			H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要 (付属コンデンサ必要)	
		10.09~15.07		D1S	—			H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
	FVC	15.08~		LED	—			—	—		
R8	42B、 42C	07.07~10.09		D1S	—			H11	調		
		10.10~13.03		D3S	—			調	調		
		13.04~16.02		D3S	—			調	調		
		16.03~		LED	—			—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム					
1シリーズ	E87	04.09~07.04		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
				H7	D1S	—	—					
		07.05~11.08		H7	H7	—	—		H11	調		
	E88 (カブリオレ)	08.03~14.02			D1S		—			H11	調	
					D1S		—			—	—	
					D1S		—			—	—	
E82 (クーペ)	08.02~14.02			D1S		—			—	—		
				D1S		—			—	—		
F20	11.09~15.04			D1S		—			H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
				15.05~		H7	H7	—	—		H8/LED	○/—
2シリーズ	F22/F23 (クーペ/カブリオレ)	14.04~		D1S		—			H8/H11	調		
				LED		—			H8	調		
				LED		—			H8	調		
	F45 (アクティブツアラー)	14.10~		LED		—			H8	調		
	F46 (グランツアラー)	15.06~		LED		—			H8	調		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
3シリーズ	E90/E91 (セダン/ツーリング)	05.04~08.11		H7	H7	—	—	H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—				
		08.11~11.12		H7	D1S	—	—	H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—	HB4	○	キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要 (付属コンデンサー不要)	
	E92 (クーペ)	06.05~10.09	M3含む	D1S		—		H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
			Mスポーツ	D1S		—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
		10.10~13.09	M3含む	D1S		—		H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
			Mスポーツ	D1S		—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
	E93 (カブリオレ)	06.09~10.04		H7	D1S	—	—	H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
			Mスポーツ					H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
10.05~14.02			H7	D1S	—	—	H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要		
	Mスポーツ					H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要			
F30/F31 (セダン/ツーリング)	12.01~		H7	H7	—	—	H8	○	・キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要 (付属コンデンサー不要) ・アクティブハイブリッドはオイルクーラーと干渉のため不可 ・コーナリングランプ連動付車は点滅のため不可		
			D1S		—						
	15.08~		LED		—		LED	—			
F34 (グランツーリスモ)	13.06~		D1S	—			H8	調			
4シリーズ	F32 (クーペ)	13.09~		D1S	—		H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要		
				LED		—		LED	—		
	F33 (カブリオレ)	14.02~		D1S	—		H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要		
				LED		—		LED	—		
	F36 (グランクーペ)	14.06~		D1S	—		H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要		
				LED		—		LED	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
5シリーズ	E60/E61 (セダン/ツーリング)	03.08~07.05		H7	H7	—	—		HB4	○	キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要
				H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要
		07.05~10.02		H7	D1S	—	—		H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—		HB4	○	キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要
	F10/F11 (セダン/ツーリング)	10.03~13.08			D1S	—			H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要 ※車種によっては警告灯点灯及び点滅等を回避できない場合あり。
			Mスポーツ		D1S	—			H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要 ※車種によっては警告灯点灯及び点滅等を回避できない場合あり。
		13.09~17.01		D1S	—			H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要 ※車種によっては警告灯点灯及び点滅等を回避できない場合あり。	
	F07 (グランツーリスモ)	10.08~			D1S	—			H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
					LED	—			LED	—	
	G30 (セダン)	17.02~			LED	—			LED	—	
6シリーズ	E63/E64 (クーペ/カブリオレ)	03.10~07.10		H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要
		07.11~11.7		H7	D2S/D1S	—	—/—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
	F12/13 (カブリオレ/クーペ)	11.08~			D1S	—			LED	—	
7シリーズ	E65/E66 (ノーマル/ロング)	02.02~05.04		H7	D2S	—	—		H3	—	
		05.05~09.02			D1S	—			HB	×	ECU誤作動の可能性
	F01/F02/F04 (ノーマル/ロング/ハイブリッド)	09.03~15.09			D1S	—			H8	×	キャンセラーを装着しても、警告灯が消えず正常点灯しない車両があるため不可
	G11/G12 (ノーマル/ロング)	15.10~			LED/レーザー	—			LED	—	
8シリーズ	E31	90.01~01.02		H1	H1	—	—		—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
X1	E84	10.04~15.09		D1S		—			H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要(付属コンデンサー不要)
	F48	15.10~		LED		—			H8	○	・キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要 ・灯具後方の樹脂カバーの加工が必要
X3	E83	04.06~06.09		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
			Mスポーツ	H7	D2S	—	—		HB4/H11	○/○	HB4:キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要 H11:キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
		06.10~11.02		H7	D1S	—	—		HB4/H11	○/○	HB4:キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要 H11:キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
	F25	11.03~		D1S		—			H11/LED	○/—	・灯体後方の樹脂部品(フロントバンパーインサート)との干渉部分の加工が必要 ・キャンセラー(PM909、税別15,000円)、電源リレーハーネス タイプC (BAP0018、税別12800円、要加工)必要 ・コーナリングランプ連動付車は点滅のため不可
X4	F26	14.08~		LED		—			LED	—	
				D1S		—			LED	—	
X5	E53	00.08~03.09		HB3	D2S	—	—		H3	—	
		03.10~07.05		H1	D2S	—	—		H11	調	
	E70	07.06~10.04		D1S		—			H8/H11	○/○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
		10.05~13.10		D1S		—			H11	調	
	F15	13.11~		LED		—			LED	—	
X6	E71	08.06~14.07		D1S		—			H8/H11	○/○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
	F16	14.08~		LED		—			LED	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
M2 クーペ	F87	16.01~		D1S		—		—	—		
M3 セダン	F80	14.07~		LED		—		—	—		
M4 クーペ	F82	14.02~		LED		—		—	—		
M5 セダン	F10	14.08~		LED		—		—	—		
M6 カブリオレ	F12	12.04~		LED		—		—	—		
M6 クーペ	F13	12.04~		LED		—		—	—		
M6 グランクーペ	F06	13.01~		LED		—		—	—		
Z4	E85/E86	03.01~06.03		H7	H7	—	—	H11	○		
		06.04~09.04		H7	D2S	—	—				
	E89	09.05~17.06		D1S		—	—	—	—		
i3	I01	14.04~		LED		—		H11	調	ヘッドランプハロゲン車あり	
i8	I12	14.08~		LED		—		—	—	HID車あり	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)



- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Aクラス	W168	98.11~01.7		H7	H7	—	—		H1	—	
		01.08~05.02		H4	H7	×	—		H4	×	ハイビーム兼用
	W169	05.02~08.07		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
		08.08~12.12		H7	D2S	—	—		H8/H11	○/○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
W176	13.01~		D1S		—			—	—		
Bクラス	W245	06.1~12.03		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
				D1S		—					
	W246	12.04~14.12		D1S		—		—	—		
		15.01~		LED	LED	—	—		—	—	
Cクラス	W203	00.09~04.05		H7	H7	—	—		HB4	調	
				H7	D2R	—	—				
		04.06~06.02		H7	H7	—	—		HB4	調	
			AMG		H7	H7	—	—		H7	—
		06.03~07.05		H7	D2S	—	—		H7	—	
	W204	07.06~11.04		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
				H7	D1S	—	—				
AMG			H7	D1S	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる	
	11.05~14.06		D1S		—		—	—			
W205	14.07~		LED	LED	—	—		—	—		
CL	W215	99.10~02.10		H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要
		02.10~05.10		H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要
	W216	06.11~10.10		D1S		—			H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
			AMG		D1S		—			H7	—
	10.11~15.03		調	調	調	調		調	調		
CLAクラス	C117	13.07~16.07		D3S		—			—	—	
		16.08~		LED		—			—	—	
CLK	W208	97.10~02.3		H7	H7	—	—		H3/H7	—/—	
				H7	D2R	—	—				
	W209	02.04~06.12		H7	H7	—	—		H7/HB4	—/×	灯体内のシェード干渉のため不可
				H7	D2S	—	—				
	07.1~09.07		H7	D1S	—	—		調	調		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

メルセデスベンツ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CLSクラス	W219	05.2~06.8		H7	D2S	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
			AMG	H7	D2S	—	—		H7	—	
	06.9~11.2		H7	D1S/D2S	—	—/—		H11	要	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
			AMG	H7	D1S/D2S	—	—/—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
W218	11.2~		LED	LED	—	—		—	—		
Eクラス	W210	95.10~01.1		H7	H7	—	—		H1	—	
		01.1~02.6		H7	H7	—	—		H7	—	
	W211	02.6~06.8		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
				H7	D2S	—	—		HB4	×	後方スペース不足のため取付不可
		06.8~09.4		H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
		AMG	H7	D1S	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる	
	W212	09.05~10.07		D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
		10.8~13.04		D1S	—	—		—	—		
		13.05~		LED	LED	—	—		—	—	
	W213	16.07~		LED	LED	—	—		—	—	
Eクラスクーペ	C207	09.07~13.07		D1S	—	—		—	—		
		13.08~		LED	LED	—	—		—	—	
Mクラス	W163	98.9~01.10		H1	H7	—	—		H3	—	
				H7	D2R	—	—				
	01.10~05.9		H7	H7	—	—		H11	調		
			AMG	H7	D2S	—	—		H3/H7	—/—	
	W164	05.10~08.9		H7	D1S/D2S	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
				AMG	H7	D1S/D2S	—	—		H7	—
		08.10~10.10		H1	D1S	—	—		調	調	
				AMG	H1	D1S	—	—		H7	—
10.11~12.05		調	調	調	調		—	—			
		調	調	調	調		—	—			
W166	12.06~15.10		D1S	—	—		—	—			
			LED	LED	—	—		—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

メルセデスベンツ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Gクラス	W463	79~00		H4		調		H3	—		
		01~06.10		H4		×	球切れ警告灯点灯のため不可	H3	—		
			AMG		H4		×				球切れ警告灯点灯のため不可
		06.11~12.07		D1S		—		H11	×	正常点灯しないため不可	
			AMG		D1S		—				
12.08~		D1S		—		H11	○				
GLクラス	X164	06.10~10.02		H7	D1S/D2S	—	—	H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
		10.03~13.03		H7	D1S	—	—	—	—		
	X166	13.04~16.04		D1S		—	—	—	—		
GLAクラス	X156	14.05~		D3S		—	—	H11	○		
				LED	LED	—	—	—	—		
GLC	X253(SUV)	16.02~		LED	LED	—	—	—	—		
	C253(クーペ)	17.02~		LED	LED	—	—	—	—		
GLE	W166	15.10~		LED	LED	—	—	—	—		
GLKクラス	X204	08.10~10.02		D1S		—	—	調	調		
		10.03~16.02		D1S				—	—	LEDドライビングライト採用によりバンパー内フォグランプ廃止	
				LED							
GLS	X166	16.04~		LED	LED	—	—	—	—		
Sクラス	W220	98.11~02.11		H7	H7	—	—	H7	—		
				H7	D2R	—	—	H7	—		
		02.11~05.10		H7	H7	—	—	H7	—		
				H7	D2S	—	—	H7	—		
	W221	05.10~06.12		H7	D1S	—	—	H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
			AMG		H7	D1S	—	—	H7	—	
		07.01~09.08		H11	D1S		—	H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
			AMG		H7	D1S	—	—	H7	—	
09.09~13.09	後期		HID		—	—	—	—	デイルイト装備によりフォグランプ廃止		
W222	13.10~		LED	LED	—	—	—	—			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)



- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
SLクラス	R230	01.10~08.4		H7	D2S	—	—		HB4/H11	○/○	HB4:キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要 H11:キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
		08.05~12.02		H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
		AMG		H7	D1S	—	—		H7	—	
	R231	12.03~		LED	LED	—	—		—	—	
SLC	R172	16.06~		LED	LED				—	—	
SLK	R170	97.01~04.09		H7	H7	—	—		H1/H7	—/—	
				H7	D2S	—	—				
	R171	04.09~11.07		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
		AMG		H7	D2R	—	—		H7	—	
	R172	11.07~16.05		HID		—			—	—	
Rクラス	W251	06.03~10.10		H7	D2S	—	—		H11	調	
		10.11~12.01		調	調	調	調		—	—	
Vクラス	W638	98.06~03.10		H4	H1	×	—		H4	×	ハイビーム兼用
	W639	06.10~11.02		H7	H7	—	—		H7	—	
		11.03~15.09		D1S		—			H7	—	
	W447	15.10~		LED	LED	—	—		—	—	
ピアノ	W639	03.10~06.10		H7	H7	—	—		H7	—	
パネオ	W414	03.10~07.11		H7	H7	—	—		調	調	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	モデルコード	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
ミニ	R50、R53	01.10~04.09		H7	H7	—	—		H7/H11	—/○	H11:キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
		04.09~07.01		H7	D2R	—	—		H11	○	H11:キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
	R56	07.2~10.09		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
		10.10~14.03		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
	F55、F56	14.04~		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要 (付属品のコンデンサー不要)	
				LED		—			LED	—		
	ミニ クラブマン	R55	07.02~14.03		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
		F54	15.09~		LED		—		LED	—		
ミニ コンパチブル	R52	04.09~09.03		H7	H7	—	—		H11	○	H11:キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
				H7	D2S	—	—					
				H7	D1S	—	—					
	R57	09.04~10.09		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
				D1S		—						
				10.10~14.03		H4		×				
	D1S		—				H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要			
ミニ クーペ	R58	11.09~14.03		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
				D1S		—						
ミニ ロードスター	R59	11.09~14.03		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
				D1S		—						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	モデルコード	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
ミニ クロスオーバー	R60	11.01~14.08		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
				D1S		—					
		14.09~17.01		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8/LED	○/—	H8:キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
				D1S		—					
	F60	17.02~		H7	H7	—	—	H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要 (付属品のコンデンサー不要)	
				LED		—					LED
ミニ ペースマン	R61	13.03~17.01		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
				D1S		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

ポルシェ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
911	993	93.08~97.12		H1	H1	—	—		H3	—		
				H1	D2S	—	—					
	996	98.01~01.12			H1	H7	—	—		H7	—	
					H1	D2S	—	—				
		02.01~04.07			H11	H7	調	—		H3	—	
					H9	D2S	調	—				
	997	04.08~08.06			H9	H7	調	—		H8	調	
					H11	D2S	調	—				
		08.07~11.10		コーナリングライトあり	H7	D2S	—	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H11	調	
	コーナリングライトなし	H11	D2S	×	—							
991	11.11~			調	D3S	—	—		—	—		
カイエン	955	02.09~06.11	初代前期	H7	H7	—	—		H11	調		
				H7	D1S	—	—					
	957	06.12~10.02	初代後期		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
					H7	D1S	—	—				
	958	10.03~14.06			H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
		14.07~			H7	D3S	—	—		調	調	
				LED		—	—		調	調		
ケイマン	987C	05.08~08.10		H9	H7	調	—		H8	調		
				H9	D2S	—	—					
	08.11~12.11			H7	D2S	—	—		調	調		
				H9	H7	調	—			調		調
	981C	12.12~16.04			H7	D3S	—	—			調	調
					H7	DLS	—	—				
718ケイマン	982C	16.04~		DLS		—		バイキセノン車	—	—		
				LED		—						
パナメーラ	970	09.07~		H7	D1S	—	—		調	調		
				LED		—			—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

ポルシェ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
ボクスター	986	96.10~04.11		H7	H7	—	—		H7	—	
					D2S		—				
	987	04.12~08.10		H9	H7	調	—		H8	調	
				H9	D2S	調	—				
	981	12.06~16.02		H7	D2S	—	—		調	調	
				H9	H7	調	—		調	調	
H7				D3S	—	—					
718ボクスター	982	16.02~		DLS		—		バイキセノン車	—	—	
				LED		—					
マカン	95B	14.04~	ターボ	H15	H7	—	—		H11	調	
				D3S		—			H11/LED	調/—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ						
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考			
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム							
up!(アップ)	AACHY(12)	12.09~	クロスup含む	H4		○		・灯体脱着必要 ・アイドリングストップ装着車(15.06~)はフリッカー防止ユニットType-B(P-HLCBB、税別7,000円)必要	HB4	○	PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要)			
イオス	1FB	06.10~10.06		D1S		—			HB4	調				
ゴルフ5	1KB(1K)	04.6~05.09		H7	H7	—	—		HB4/H11	○/○	HB4: ・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要			
				H7	D2S	—	—					H11: ・キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要		
		05.10~09.03		H7	H7	—	—		HB4/H11	○/○	HB4:Gti ・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要			
				H7	D2S	—	—					H11:Gti以外 ・キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要		
ゴルフ6	1KC(5K)	09.4~13.02		H15	H7	—	—		HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要 ・コーナリングランプ連動車はキャンセラー(PM903、税別15,000円)と電源リレーハーネスタイプC(BAP0018、税別12,800円、要加工)必要			
		09.09~13.02	GTI	D1S		—						H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
		10.09~13.02	R	D1S		—						—	—	
ゴルフ7	AUC(5G)	13.04~17.04		H15	H7	—	—		H11	○				
				D3S		—						H11	○	
				GTI(13.08~17.04)	D3S		—						LED	—
				R(14.02~17.04)	D3S		—						—	—
	AUC(BQ)	17.05~		調	調	調	調		H11	調				
				LED		—						—	—	
	GTI	LED		—			LED	—						
	R	LED		—			—	—						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ゴルフ5 ヴァリアント	1KA	07.9~09.10		H7	H7	—	—	HB4/H11	○/○	HB4: ・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要 H11: ・キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
				H7	D2S	—	—				
ゴルフ6 ヴァリアント	1KC	09.11~13.12		H15	H7	—	—	HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要 ・コーナリングランプ連動車はキャンセラー(PM903、税別15,000円)と電源リレーハーネス タイプC (BAP0018、要加工)必要	
				D1S		—					
ゴルフ7 ヴァリアント	AUC	14.01~17.04		D3S		—		H11	○		
		17.05~		調	調	調	調	H11	調		
ゴルフ7 オールトラック	AUC	15.07~17.04		D3S		—		H11	○		
		17.05~		LED		—		H11	調		
ゴルフ トーラン	1TA、1TB (1T1)	04.04~07.03		H7	H7	—	—	HB4	調		
				D2S		—					
	1TB、1TC (1T2)	07.04~10.12			H7	H7	—	—	HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要
					D1S		—				
	1TC (1T3)	11.01~13.04			H15	H7	—	—	H8/H11	○/○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要
					D3S		—				
1TC	13.05~15.12			D3S		—		HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要 (付属コンデンサー不要)	
1TC	16.01~	16.01フルモデルチェンジ		H7	H7	—	—	—	—	ハロゲンヘッドライト車はフォグランプ無し R-Lineはフォグランプ無し	
				LED		—		H11	○		
ゴルフ カプリオレ	1KC	11.09~14.03		D1S		—		HB4	調		
ゴルフプラス	1KB	05.11~08.06		H7	H7	—	—	HB4	調		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
シロッコ	13C	09.5~14.03		D1S				HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要	
		10.2~14.03	R	D1S				—	—	フォグランプ無し	
シャラン	7N	10.11~15.08		D3S				H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
	7N	15.09~	15.09フルモデルチェンジ	D3S				調	調		
ティグアン	5NC	08.09~11.10		D1S				HB4	調		
		11.11~16.12		D3S				HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要	
	5NC(AD)	17.01~	17.01フルモデルチェンジ	H7	H7	—	—	H8	調		
トゥアレグ	7LA	03.9~07.04		H7	D1S	—	—	HB4/H11	○/○	HB4: ・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要	
										H11: ・キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
	7LB	07.05~11.01		D1S				H11	調		
	7PC(7P)	11.02~		D3S				HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要	
パサート	3BA,3BB(B5)	02.04~06.03	ワゴン含む	H7	H7	—	—	H3	—		
				H7	D2S	—	—				
	3C(B6)	06.04~06.12		H7	D2S	—	—	HB4	調		
		07.01~10.01		H7	H7	—	—	HB4	調		
				D1S				HB4	調		
				D3S				H11	調		
3CC(B7)	11.05~15.06		H9	H7	調	—	H8	○			
3CC(3G、B8)	15.07~	15.07フルモデルチェンジ	LED	LED	—	—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM741、PM771)

2018年10月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
パサート ヴァリアント	3C (B6)	06.04~06.12		H7	D2S	—	—		HB4	調	
		07.01~10.01		H7	H7	—	—		HB4	調	
	3CC (B7)	11.05~15.06		D1S		—			HB4	調	
		3CC (3G)	15.07~	15.07フルモデルチェンジ	H9	H7	調	—		H8	○
				LED	LED	—	—				
パサートCC	3CB、3CC	08.11~12.07		D1S		—			HB4	調	
フォルクスワーゲンCC	3CC	12.07~16.07		D3S		—			H8	調	
ニュービートル	9CA	99.09~05.10		H1	H1	—	—		H1	—	
		05.10~10.12		H7	H7	—	—		H11	○	
		05.04~10.12		H1	D2S	—	—		H1	—	
ザ・ビートル	16CBZ	12.04~16.08		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	・キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要 ・要加工(灯体後部の樹脂部品との干渉部分を削る)
				DLS		—					
	16.09~		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	・PM075推奨(PM731はフォグランプのバルブ挿入口干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(PM903、税別15,000円)必要	
			DLS		—						
ポロ	9NBBY	02~05.08		H1	H7	—	—		HB4	調	
	9NBKY	05.9~09.09		H1	H7	—	—		HB4	調	
	6RC (6R)	09.10~14.07		H7	H7	—	—		H8	○	
				D3S		—			H8	○	
	6RC (6C)	14.08~18.02		LED	LED	LED	LED		H8	○	
				D3S		—					
				LED	LED	—	—				
AWC(AW)	18.03~		H7	H7	—	—		—	—		
			LED	LED	—	—		H8	○	キャンセラー(PM909、税別15,000円)必要	
クロスポロ	9NB	06.09~		H1	H7	—	—		HB4	調	
	6RC (6R)	10.06~14.07		H7	H7	—	—		H8	○	
				D3S		—			H8	○	
	6RC (6C)	14.08~18.02		H7	H7	—	—		H8	○	
			D3S		—						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。