

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM731、PM741、PM761、PM771)

2019年1月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。



車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Aクラス	W168	98.11~01.7		H7	H7	—	—		H1	—	
		01.08~05.02		H4	H7	×	—		H4	×	ハイビーム兼用
	W169	05.02~08.07		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
		08.08~12.12		H7	D2S	—	—		H8/H11	○/○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
W176	13.01~		D1S		—			—	—		
Bクラス	W245	06.1~12.03		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
				D1S		—					
	W246	12.04~14.12		D1S		—		—	—		
		15.01~		LED	LED	—	—		—	—	
Cクラス	W203	00.09~04.05		H7	H7	—	—		HB4	調	
				H7	D2R	—	—				
		04.06~06.02		H7	H7	—	—		HB4	調	
			AMG		H7	H7	—	—		H7	—
	W204	07.06~11.04		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
				H7	D1S	—	—				
		AMG		H7	D1S	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
		11.05~14.06		D1S		—		—	—		
W205	14.07~		LED	LED	—	—		—	—		
CL	W215	99.10~02.10		H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
		02.10~05.10		H7	D2S	—	—				
	W216	06.11~10.10		D1S		—		H11	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要	
			AMG		D1S		—				
		10.11~15.03		調	調	調	調		調	調	
CLAクラス	C117	13.07~16.07		D3S		—			—	—	
		16.08~		LED		—			—	—	
CLK	W208	97.10~02.3		H7	H7	—	—		H3/H7	—/—	
				H7	D2R	—	—				
	W209	02.04~06.12		H7	H7	—	—		H7/HB4	—/×	灯体内のシェード干渉のため不可
				H7	D2S	—	—				
		07.1~09.07		H7	D1S	—	—		調	調	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM731、PM741、PM761、PM771)

2019年1月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。



車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CLSクラス	W219	05.2~06.8		H7	D2S	—	—		H11	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
			AMG	H7	D2S	—	—		H7	—	
		06.9~11.2		H7	D1S/D2S	—	—/—		H11	要	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
			AMG	H7	D1S/D2S	—	—/—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
	W218	11.2~		LED	LED	—	—		—	—	
Eクラス	W210	95.10~01.1		H7	H7	—	—		H1	—	
				H7	H7	—	—		H7	—	
	W211	02.6~06.8		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
			AMG	H7	D2S	—	—		HB4	×	後方スペース不足のため取付不可
		06.8~09.4		H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
			AMG	H7	D1S	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
	W212	09.05~10.07		D1S		—			H11	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
		10.8~13.04		D1S		—			—	—	
		13.05~		LED	LED	—	—		—	—	
	W213	16.07~		LED	LED	—	—		—	—	
Eクラスクーペ	C207	09.07~13.07		D1S		—			—	—	
		13.08~		LED	LED	—	—		—	—	
Mクラス	W163	98.9~01.10		H1	H7	—	—		H3	—	
				H7	D2R	—	—				
		01.10~05.9		H7	H7	—	—		H11	調	
			AMG	H7	D2S	—	—		H3	—	
	W164	05.10~08.9		H7	D1S/D2S	—	—		H11	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
			AMG	H7	D1S/D2S	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
		08.10~10.10		H1	D1S	—	—		調	調	
			AMG	H1	D1S	—	—		H7	—	
W166	12.06~15.10		D1S		—			—	—		
			LED	LED	—	—		—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM731、PM741、PM761、PM771)

2019年1月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)



- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Gクラス	W463	79~00		H4		調		H3	—		
		01~06.10		H4		×	球切れ警告灯点灯のため不可	H3	—		
			AMG		H4		×				球切れ警告灯点灯のため不可
		06.11~12.07		D1S		—		H11	×	正常点灯しないため不可	
			AMG		D1S		—				
12.08~		D1S		—		H11	○				
GLクラス	X164	06.10~10.02		H7	D1S/D2S	—	—	H11	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要	
		10.03~13.03		H7	D1S	—	—	—	—		
	X166	13.04~16.04		D1S		—	—	—	—		
GLAクラス	X156	14.05~		D3S		—	—	H11	○		
				LED	LED	—	—	—	—		
GLC	X253(SUV)	16.02~		LED	LED	—	—	—	—		
	C253(クーペ)	17.02~		LED	LED	—	—	—	—		
GLE	W166	15.10~		LED	LED	—	—	—	—		
GLKクラス	X204	08.10~10.02		D1S		—	—	調	調		
		10.03~16.02		D1S				—	—	LEDドライビングライト採用によりバンパー内フォグランプ廃止	
				LED							
GLS	X166	16.04~		LED	LED	—	—	—	—		
Sクラス	W220	98.11~02.11		H7	H7	—	—	H7	—		
				H7	D2R	—	—	H7	—		
		02.11~05.10		H7	H7	—	—	H7	—		
				H7	D2S	—	—	H7	—		
	W221	05.10~06.12		H7	D1S	—	—	H11	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要	
			AMG		H7	D1S	—	—	H7	—	
		07.01~09.08		H11	D1S		—	H11	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要	
			AMG		H11	D1S	—	—	H7	—	
09.09~13.09	後期		HID		—	—	—	—	デイルイト装備によりフォグランプ廃止		
W222	13.10~		LED	LED	—	—	—	—			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM070~PM078、PM701、PM731、PM741、PM761、PM771)

2019年1月現在



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)



- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
SLクラス	R230	01.10~08.4		H7	D2S	—	—		HB4/H11	○/○	HB4:キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要 H11:キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
		08.05~12.02		H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
			AMG	H7	D1S	—	—		H7	—	
	R231	12.03~		LED	LED	—	—		—	—	
SLC	R172	16.06~		LED	LED				—	—	
SLK	R170	97.01~04.09		H7	H7	—	—		H1/H7	—/—	
				H7	D2S	—	—				
	R171	04.09~11.07		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要
			AMG	H7	D2R	—	—		H7	—	
	R172	11.07~16.05		HID		—			—	—	
Rクラス	W251	06.03~10.10		H7	D2S	—	—		H11	調	
		10.11~12.01		調	調	調	調		—	—	
Vクラス	W638	98.06~03.10		H4	H1	×	—		H4	×	ハイビーム兼用
	W639	06.10~11.02		H7	H7	—	—		H7	—	
		11.03~15.09		D1S		—			H7	—	
	W447	15.10~		LED	LED	—	—		—	—	
ピアノ	W639	03.10~06.10		H7	H7	—	—		H7	—	
パネオ	W414	03.10~07.11		H7	H7	—	—		調	調	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。